

VÍDEO; Celular Explode em Assistência Técnica Antes de Troca de Bateria em Itaituba

(Foto: Reprodução) – Dono afirma que aparelho já apresentava sinais de inchaço; técnicos reforçam alerta para riscos de superaquecimento.

O caso ocorreu na tarde de terça-feira (20), quando um celular explodiu em uma assistência técnica em Itaituba, no sudoeste do Pará, antes mesmo de iniciar o procedimento de troca da bateria.

Segundo o proprietário, o dispositivo já apresentava sinais de inchaço e foi levado para manutenção, mas a explosão ocorreu antes do reparo. O dono decidiu compartilhar o caso como alerta para outros usuários.

Especialistas destacam a importância de observar sinais de desgaste, como superaquecimento, inchaço e mau funcionamento da bateria. Diante desses sintomas, é fundamental interromper o uso e procurar assistência técnica autorizada para evitar riscos de incêndio ou acidentes graves.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: <https://www.adeciopiran.com.br> em 21/08/2025:18:00:00 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação blog <https://www.adeciopiran.com.br> (93) 98117 7649/ e-mail: <mailto:adeciopiran.blog@gmail.com>