

Quebra de eixo faz roda traseira de caminhonete se soltar em via movimentada de Novo Progresso

Novo Progresso- Um fato curioso, mas potencialmente perigoso, foi registrado na manhã desta **quinta-feira (7)**, na **Avenida Orival Prazeres**, em **Novo Progresso (PA)**. Uma **caminhonete teve a roda traseira arrancada** após fazer o contorno da rotatória, em decorrência da **quebra do eixo** do veículo.

Apesar do impacto, **não houve feridos**, mas a situação serve de **alerta para o risco** que uma falha mecânica como essa pode representar. Se a roda tivesse atingido um pedestre ou outro veículo, o episódio poderia ter terminado de forma trágica.

O episódio foi registrado por “**Apaga Fogo**”, conhecido na cidade por divulgar acontecimentos em tempo real.

O incidente destaca a importância da **manutenção preventiva** em veículos e a atenção redobrada ao trafegar por áreas urbanas movimentadas, como rotatórias.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por:
<https://www.adeciopiran.com.br> em 07/08/2025:18:00:00 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação blog <https://www.adeciopiran.com.br> (93) 98117 7649/ e-mail: mailto:adeciopiran.blog@gmail.com